

Plan Remontów na rok 2026

Ip	Nieruchomość	Budynek	Opis
1	Barabasha 23	Barabasha 23	Malowanie klatek i piwnic - 2 klatki
2	Barabasha 23	Barabasha 23	Rewitalizacja - śc. szczytowa zach. uzupełnienie tynku + malowanie
3	Barabasha 23	Barabasha 23	Siatki na górne wyloty kominów, wymiana skorodowanych daszków
4	Barlickiego 65-67	Barlickiego 65-67	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
5	Jagiellońska 14, 16	Jagiellońska 14	Konieczny remont elewacji w pionie m. 29,26,23,20,17
6	Jagiellońska 14, 16	Jagiellońska 14	Siatki na górne wyloty kominów przeciwko gniazdowaniu ptaków
7	Jagiellońska 14, 16	Jagiellońska 16	Siatki na górne wyloty kominów przeciwko gniazdowaniu ptaków
8	Klasztorna 22, 24	Klasztorna 22	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
9	Klasztorna 22, 24	Klasztorna 24	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
10	Kopcia 2,4 Niepodległości 14,16	Niepodległości 14	Izolacja szczytowej ściany fundamentowej
11	Kopcia 2,4 Niepodległości 14,16	Niepodległości 16	Konieczny remont elewacji kl.1 uzupełnienie tynku
12	Kopcia 2,4 Niepodległości 14,16	Kopcia 4	Konieczny remont elewacji krawędź ściany szczytowej
13	Kopcia 2,4 Niepodległości 14,16	Niepodległości 14	Konieczny remont elewacji śc. szczytowa uzupełnienie tynku
14	Kopcia 2,4 Niepodległości 14,16	Niepodległości 14	Konieczny remont elewacji uzupełnienie tynku na śc. balkonowej
15	Kopcia 2,4 Niepodległości 14,16	Niepodległości 14	Przełożenie chodnika przed budynkiem
16	Kopcia 2,4 Niepodległości 14,16	Niepodległości 14	Remonty konieczne posadzek - piwnica, korytarz przy śc. szczytowej
17	Kopcia 2,4 Niepodległości 14,16	Kopcia 2	Remonty konieczne posadzek - piwnica, zejście, podest, schody
18	Kopcia 2,4 Niepodległości 14,16	Kopcia 2	Wejście do budynku - remont zadaszeń
19	Kopcia 2,4 Niepodległości 14,16	Niepodległości 16	Wejście do budynku - remont zadaszeń
20	Kopcia 5	Kopcia 5	Konieczny remont elewacji krawędź śc. południowej na wys. 1p.
21	Kopcia 5	Kopcia 5	Roboty dekarские częściowa naprawa pokrycia papowego
22	Legionów 111, 113, 115	Legionów 113	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
23	Legionów 111, 113, 115	Legionów 115	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
24	Legionów 93, 97, 99	Legionów 93	Chodnik - remont częściowy przełożenie kostki
25	Legionów 93, 97, 99	Legionów 93	Remont schodów wejście do budynku
26	Łukasiewicza 10	Łukasiewicza 10	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
27	Łukasiewicza 10	Łukasiewicza 10	Remont instalacji Azart plus zbiorcza antena satelitarna
28	Łukasiewicza 6	Łukasiewicza 6	naprawy konieczne elewacji - tynk, obróbki gzymsów
29	Łukasiewicza 6	Łukasiewicza 6	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
30	Łukasiewicza 6	Łukasiewicza 6	Remont instalacji Azart plus zbiorcza antena satelitarna
31	Łukasiewicza 8	Łukasiewicza 8	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
32	Łukasiewicza 8	Łukasiewicza 8	Remont instalacji Azart plus zbiorcza antena satelitarna
33	Michałowicza 5,7 Szkolna 47	Michałowicza 7	Remont balkonów - kl.2 - 5 szt
34	Michałowicza 5,7 Szkolna 47	Michałowicza 5	Remont ins elekt - wymiana 3 rozdzielni i przewodów WLZ w piwnicy (bez mieszkań)
35	Mickiewicza 10,12 Sobieskiego 15	Mickiewicza 10	Malowanie klatek i piwnic - 3 klatki, nakładki na poręcze
36	Mickiewicza 10,12 Sobieskiego 15	Mickiewicza 10	Siatki na górne wyloty kominów przeciwko gniazdowaniu ptaków
37	Mickiewicza 10,12 Sobieskiego 15	Mickiewicza 12	Siatki na górne wyloty kominów przeciwko gniazdowaniu ptaków
38	Mickiewicza 10,12 Sobieskiego 15	Sobieskiego 15	Siatki na górne wyloty kominów przeciwko gniazdowaniu ptaków
39	Mickiewicza 10,12 Sobieskiego 15	Mickiewicza 10	Wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych, węzłów, suszarni. - 7 szt.
40	Mickiewicza 14, Konopnickiej 16	Konopnickiej 16	Remonty konieczne posadzek - piwnica, zejście, podest, schody
41	Mickiewicza 6	Mickiewicza 6	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
42	Niepodległości 102	Niepodległości 102	Izolacja ściany fundamentowej - pod m. nr 1
43	Niepodległości 102	Niepodległości 102	Remont podestu wejście do budynku, wymiana okładziny lastriki na bruklinę
44	Niepodległości 102	Niepodległości 102	Rewitalizacja elewacji - elewacja zachodnia
45	Niepodległości 102	Niepodległości 102	Wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych, - 1 szt.
46	Niepodległości 49	Niepodległości 49	Remont schodów wejściowych do budynku kl.1 i 2
47	Prusa 21-23, Barlickiego 30	Barlickiego 30	Plac zabaw Barlickiego 30, Prusa 21, 23 wymiana wyeksploatowanych urządzeń
48	Prusa 21-23, Barlickiego 30	Barlickiego 30	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
49	Prusa 21-23, Barlickiego 30	Barlickiego 30	Roboty dekarские punktowa wymiana płyt pokrycia dachowego
50	Prusa 21-23, Barlickiego 30	Prusa 23	Roboty dekarские punktowa wymiana płyt pokrycia dachowego
51	Prusa 5, Barlickiego 17	Barlickiego 17	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
52	Prusa 5, Barlickiego 17	Prusa 5	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
53	Prusa 5, Barlickiego 17	Prusa 5	Roboty dekarские częściowa naprawa pokrycia papowego
54	Słowackiego 27	Słowackiego 27	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
55	Sobieskiego 23a	Sobieskiego 23a	remont nawierzchni - ściana szczytowa północna
56	Sobieskiego 25, 27	Sobieskiego 25	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
57	Sobieskiego 25, 27	Sobieskiego 27	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
58	Sobieskiego 36, Jagiellońska 10	Jagiellońska 10	Konieczny remont elewacji na śc. balkonowej
59	Sobieskiego 36, Jagiellońska 10	Sobieskiego 36	Konieczny remont elewacji na śc. balkonowej
60	Sobieskiego 36, Jagiellońska 10	Jagiellońska 10	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej

61	Tetmajera 1	Tetmajera 1	Roboty dekarские częściowa naprawa pokrycia papowego
62	Tetmajera 12,14,16,18	Tetmajera 12	remont kapitalny dźwigu - adaptacja do poziomu "-1"
63	Traugutta 22,24,26,28	Traugutta 24	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
64	Traugutta 22,24,26,28	Traugutta 28	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
65	Traugutta 22,24,26,28	Traugutta 22	Remont instalacji Azart plus zbiorcza antena satelitarna
66	Traugutta 22,24,26,28	Traugutta 24	Remont instalacji Azart plus zbiorcza antena satelitarna
67	Traugutta 22,24,26,28	Traugutta 28	Remont instalacji Azart plus zbiorcza antena satelitarna
68	Traugutta 22,24,26,28	Traugutta 22	wykonanie projektu adaptacji pom. zsypu dla przystanku "-1" dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
69	Traugutta 22,24,26,28	Traugutta 24	wykonanie projektu adaptacji pom. zsypu dla przystanku "-1" dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
70	Traugutta 22,24,26,28	Traugutta 26	wykonanie projektu adaptacji pom. zsypu dla przystanku "-1" dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
71	Traugutta 22,24,26,28	Traugutta 28	wykonanie projektu adaptacji pom. zsypu dla przystanku "-1" dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
72	Wyspiańskiego 15,17,19,21, Krzan 5,9	Wyspiańskiego 21	doszczelnienie inst. gazowej polimerem w lokalach o numerach parzystych
73	Wyspiańskiego 15,17,19,21, Krzan 5,9	Wyspiańskiego 17	Konieczny remont elewacji, pomiędzy pionami balkonów 49-50, ś. obok pionu m.70-62
74	Wyspiańskiego 15,17,19,21, Krzan 5,9	Wyspiańskiego 19	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
75	Wyspiańskiego 15,17,19,21, Krzan 5,9	Wyspiańskiego 21	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
76	Wyspiańskiego 15,17,19,21, Krzan 5,9	Wyspiańskiego 15	Remont balkonów - kl.1 - 10 szt, kl.6 - 5 szt, kl.7- 10 szt
77	Wyspiańskiego 15,17,19,21, Krzan 5,9	Wyspiańskiego 15	remont inst odgromowej - dach + przewody odprowadzające - 16 szt
78	Wyspiańskiego 15,17,19,21, Krzan 5,9	Wyspiańskiego 17	remont inst odgromowej - dach + przewody odprowadzające - 16 szt
79	Wyspiańskiego 15,17,19,21, Krzan 5,9	Wyspiańskiego 15	Rewitalizacja elewacji - elewacja balkonowa
80	Żeromskiego 21-23	Żeromskiego 21-23	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
81	Żeromskiego 36-38	Żeromskiego 36-38	Po przeglądzie 5 letnim naprawy konieczne inst odgromowej
82	Żeromskiego 36-38	Żeromskiego 36-38	Remont instalacji Azart plus zbiorcza antena satelitarna
83	Żeromskiego 6	Żeromskiego 6	Remont instalacji Azart plus zbiorcza antena satelitarna